



## 스마트 검색

스마트 검색 기능을 사용하여, 차량에 대한 정보(기본정보, 수리이력)을 확인 할 수 있으며, 기술정보(현상별, 사례별 등)을 열람 할 수 있습니다.



## 검색

차종별 부품별 현상별등의 검색어 입력을 통해 관련정보를 제공받을 수 있습니다. 검색어가 입력이 되면 연관 검색어 서비스가 제공되며, 상세 검색 옵션을 적용하여 데이터를 검색할 수 있습니다.



검색어 입력창

자동완성 기능



검색

펼치기/접기

검색 조건 초기화

조건 검색어 입력창

최근 검색어 및 인기 검색어 리스트

# 검색 결과

## 추천정보

검색조건에 따른 추천 정보를 제공합니다. 검색된 결과는 상세화면 아이콘을 통해 자세한 정보를 확인 할 수 있습니다.

메뉴 이동 탭

더 많은 리스트 표출

상세 화면 보기

## 차량 정보 (VIN입력을 통한 차종선택 필요)

차량의 기본정보 및 점검 정보를 확인 할 수있으며, 보증수리 이력을 제공합니다.

**기본 정보**

- 연료타입: • 연속기타입: • 연진 번호: D4FREU439131 • 판매일자: 2014-06-18
- 배기량: • 엔진 번호: D4FREU439131
- 생산일자: 2014-05-15
- 주행거리: 86,636km

**점검 정보**

종류	사건점검 내용	기간	상태
리콜	GD 브레이크 ***	2017-06-29~9999-12-31	1

**보증수리 이력**

수리	주행거리	종류	R/O Num	작업명
2018-01-13	86,636km	일반	20183000203	베터의
2017-09-09	77,611km	일반	20173006348	아셈블리(관양동부점현대자동차)
2017-07-04	73,930km	보송	20176000810	에드 캠프 친구(LA)(산영자동차공업(주)) 브레이크 부스터 점검 후 ... [진공호스]
2016-11-02	56,300km	보송	20162039636	엔진단일점검,냉각수누수여부점검(남부서비스센터)
2016-11-02	56,300km	보송	20162039637	콘솔 어퍼 커버(남부서비스센터)
2016-11-02	56,300km	보송	20162039707	엔진 마운팅 브라켓 아셈블리(남부서비스센터)
2016-04-29	44,037km	보송	20162000637	벤드 케이싱 브라켓 교환+내/외회
2016-04-29	44,037km	보송	20162000636	진공호스
2016-04-29	44,037km	보송	20162039707	교환(주)오금동부점현대자동차
2016-04-29	44,037km	보송	20162000635	오버헤드 콘솔 커버 점검 리치 교환(주)오금동부점현대자동차
2016-04-29	44,037km	보송	20162000454	클러치 디스크 및 커버 아셈블리(주)오금동부점
2015-07-16	22,385km	보송	20152026403	클러치 페달 소음제거(동부서비스센터)
2015-05-30	18,438km	일반	20153006122	프론트 범퍼 아셈블리 탈착 및 그릴 장착(명륜현대서비스(주))
2014-10-17	8,732km	일반	20143002357	엔진 오일,필터,에어크리너(내 ...